

OGŁOSZENIE

dla użytkowników parkingu GRAN-MAR (przy ul. Granicznej 4 oraz Marszałkowskiej 111A)

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 9 marca 2026 r. zostanie uruchomiony w trybie testowym system rozpoznawania tablic rejestracyjnych, który będzie automatycznie otwierał szlaban wjazdowy pojazdom, których numery rejestracyjne zostały wcześniej zgłoszone jako uprawnione do korzystania z parkingu.

Okres testowy

Testy potrwać do końca maja 2026 r. W tym czasie system będzie pracował w warunkach zbliżonych do docelowych. Należy jednak mieć na uwadze, że obecne umiejscowienie kamer nie jest jeszcze optymalne (nie są one zamontowane centralnie w osi jezdni i bezpośrednio na wprost pojazdu). W praktyce może to powodować, że:

1. skuteczność odczytu tablic może różnić się w zależności od toru jazdy pojazdu,
2. moment wyzwolenia szlabanu może być nieznacznie różny,
3. ustawienie pojazdu bliżej lewej krawędzi jezdni może wpływać na jakość odczytu.

Obsługa parkingu

Przez cały okres testów w budce ochrony nadal będzie obecny pracownik, który w przypadku problemów z wjazdem będzie mógł ręcznie otworzyć szlaban.

Dotychczasowe działanie systemu

Mechanizm rozpoznawania tablic rejestracyjnych działa już od kilku miesięcy od strony wyjazdowej i odpowiada za automatyczne otwieranie szlabanu przy opuszczaniu parkingu. W związku z tym mieli Państwo możliwość praktycznego zapoznania się z zasadą działania systemu oraz jego skutecznością. Obecnie przejazd regulowany jest przez jeden wspólny szlaban, który zamyka się bezpośrednio po przejeździe pojazdu. W związku z tym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w sytuacjach jednoczesnego ruchu pojazdów w obu kierunkach.

Wjeżdżać i wyjeżdżać należy w momencie, gdy szlaban został uniesiony bezpośrednio po identyfikacji Państwa pojazdu i gdy żaden inny pojazd nie znajduje się w przejeździe.

Możliwe trudności z rozpoznaniem tablic

System może nie rozpoznać poprawnie pojazdów, których tablice są:

1. zdeformowane,
2. zamocowane w sposób odbiegający od normy,
3. trwale zabrudzone,
4. częściowo zasłonięte.

Mogą również wystąpić inne czynniki wpływające na skuteczność odczytu.

W przypadku problemów prosimy o:

1. zanotowanie daty i godziny zdarzenia,
2. podanie numeru rejestracyjnego pojazdu,
3. zgłoszenie zdarzenia poprzez infolinię lub adres e-mail jn.

Każdy przypadek zostanie zweryfikowany, a użytkownik otrzyma informację o przyczynie oraz ewentualnych zaleceniach (jeśli problem wynika np. ze stanu tablicy lub sposobu ustawienia pojazdu przy wjeździe).

Cel testów

Okres testowy ma na celu:

1. zapoznanie użytkowników z działaniem systemu,
2. sprawdzenie skuteczności rozpoznawania w warunkach rzeczywistych,
3. identyfikację ewentualnych problemów przed podjęciem decyzji o docelowym wdrożeniu.

Przez cały czas trwania testów prosimy również o posiadanie dotychczasowych identyfikatorów, aby w razie trudności z automatyczną identyfikacją możliwa była sprawna weryfikacja przez pracownika obsługi parkingu.

Wszelkie problemy z odczytem tablic rejestracyjnych należy kierować na numer infolinii: 22 525 30 91 lub na adres e-mail: serwis@iq-instal.pl

Dziękujemy za współpracę i liczymy na Państwa wsparcie w trakcie trwania testów.

Warszawa, dnia 04.03.2026 r.